

작업공정사진철

고객명:

공사명: ADP RMQC Boon Emergency Geared Motor수리

규격: Emergency Motor 50Hz 37KW 986(r/min)



REPAIR 내역: (1)DC Brake 추가설치
(2)Geared Oil보충
(3)Shaft Fan Cover연장
(4)기타 Paint 작업외









<http://jinyangmotor.com/>

KmR
ISO 9001



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
	
Ass'y	분해전
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
	
GEARED	OIL없음

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
	
Ass'y	분해 실시 후
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
 <p data-bbox="199 1682 359 1765">BEARING 6215, 6212</p>	
BRACKET	WELDING 보수 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
	
소모품	BEARING 예열삽입 조립실시
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
	
ROTOR	BEARING 예열삽입 조립실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업



출고검사

MOTOR 절연저항 & 각 상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업



출고검사

BRAKE 절연저항 & 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업



출고검사

BRAKE 입력전압 & 운전 CURRENT



작업공정



AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업





출고검사

BRAKE 정류기 설치

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
	
출고검사	OIL CHARGING 실시
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
	
출고검사	시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
	
출고검사	시운전 TEST 운전 CURRENR
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
	
출고검사	MOTOR 1200RPM일때 GEARED출력

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
 <p data-bbox="858 981 1241 1025">2019/02/11 12:58 PM</p>	
출고검사	출고검사 후
작업공정	AC MOTOR 50Hz 37KW 986(r/min) BRAKE 설치작업
 <p data-bbox="858 1892 1241 1937">2019/02/07 02:29 PM</p>	
Ass'y	출고검사 후