

# 작업공정사진철

고객명:

공사명: MAIN SPINDLE MOTOR

규격: AC MOTOR FANUC SERVO 100KW

REPAIR 내역: 침수 MOTOR 보수  
양측 HOUSING보수  
냉각 FAN MOTOR보수  
BEARING교환 조립  
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>


**KmR**  
ISO 9001



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사



Ass'y	분해 전
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사



분해 실시	바닷물 침수
-------	--------


JIN YANG	작업 공정 사진
----------	----------

작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
------	---------------------



분해 실시	바닷물 침수
-------	--------

작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
------	---------------------



ROTOR	분해 후
-------	------

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

0 MOTOR 입고검사



STATOR 권체

분해 후

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



STATOR 권체

바닷물 침수 후 물 빠진 권선 부

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



ROTOR

스팀세척 실시

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



BRACKET MC588

반 부하측 HOUSING 측정치 5/100으로 불량

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



STATOR 권체

세척 후 건조실시

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



조립 부품

세척 실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



BEARING

예열 실시

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



BEARING

예열삽입 조립 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



BEARING

예열삽입 조립 실시

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



출고검사

절연저항 & 각상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION




출고검사

절연저항 & 각상별 권선저항

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



출고검사

시운전 TEST 실시