

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: BEARING 교환작업

규격: VECTOR MOTOR 670KW 8P

REPAIR 내역: 불순물 CLEANSING
BEARING 교환작업



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC 670KW 8P BEARING 교환작업





Ass'y

분해 실시

작업공정

AC 670KW 8P BEARING 교환작업



STATOR권체

BEARING 취외

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC 670KW 8P BEARING 교환작업
 <p data-bbox="172 815 384 853">부하측 일반B/R</p>	 <p data-bbox="1193 506 1433 544">반부하측 절연B/R</p>
BEARING부	부하측 BEARING이상 축 전류 마모로 판단 됨
작업공정	AC 670KW 8P BEARING 교환작업
	소모품
	교환 될 절연 BEARING(사급품)

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC 670KW 8P BEARING 교환작업



부하 내륜 coating 됨



반 부하 외륜 coating 됨

양측

절연BEARING 교환 및 GREASE CHARGING 조립실시

작업공정

AC 670KW 8P BEARING 교환작업



권선검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC 670KW 8P BEARING 교환작업



출고검사

시운전 TEST 실시

작업공정

AC 670KW 8P BEARING 교환작업



출고검사

시운전 TEST 실시 운전 CURRENT

