

# 작업공정사진철

고객명:

공사명: 주단가공공장 VTL(V108)






규격: DC MOTOR 121KW 및 BLOWER FAN MOTOR 3KW2P 외  
AC MOTOR 4대(15HP6P-1 & 15HP4P-1 & 1.1KW2P-2)

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
COMMUTATOR 동심도 가공 및 UNDERCUTTING  
15HP 6P 부하측 HOUSING보수  
BEARING 및 BRUSH 교환  
BLOWER 및 FAN MOTOR 보수  
출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>




JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 4대 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	AC MOTOR 4대 입고검사
<p>15HP4P 절연저항</p> 	 <p>15HP4P 권선저항</p>
<p>15HP6P 절연저항</p> 	 <p>15HP6P 권선저항</p>
권선검사	절연저항 & 각 상별 권선저항 동일

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 4대 입고검사



Ass'y

권체 분해전 불순물 및 기름띠 고착

작업공정

AC MOTOR 4대 입고검사



조립부품

분해 세척 전

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 4대 입고검사



권체

분해 전 외부 불순물 세척 후 분해 실시

작업공정

AC MOTOR 4대 입고검사



BRACKET

15HP 6P HOUSING검사 측정치 5/100로 불량

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 4대 OVERHAUL



STATOR권체

권선 세척 실시

작업공정

AC MOTOR 4대 OVERHAUL



STATOR권체

권선 세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 4대 OVERHAUL




BRACKET

15HP 6P HOUSING 보수 후 검사 0/100

작업공정

AC MOTOR 4대 OVERHAUL



ROTOR

BEARING 취외 및 예열교환 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 4대 OVERHAUL



출고검사 15HP6P

절연저항 & 각 상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 4대 OVERHAUL



출고검사 20HP

시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 4대 OVERHAUL



출고검사 20HP	시운전 TEST 실시 운전 CURRENT
작업공정	AC MOTOR 4대 OVERHAUL



출고검사 PUMP	시운전 TEST 실시
-----------	-------------

JIN YANG	작업 공정 사진
----------	----------

작업공정	AC MOTOR 4대 OVERHAUL
------	----------------------



출고검사	시운전 TEST 실시
------	-------------

작업공정	AC MOTOR 4대 OVERHAUL
------	----------------------



Ass'y	출고검사 후
-------	--------

CHECK LIST 참조