

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 원자력공장 100톤 OHC(TE38)MOTOR 예방정비

규격: 권선형 440V 60HP 6P 60%ED 외 4대

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING

INSULATING VARNISH DIPPING DRYING

HOUSING 보수 6EA

냉각 FAN 제작 교환

BALANCING작업 UNBALANCE교정

BEARING 교환

입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사	
		
Ass'y	분해 전	
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사	
		
STATOR권체	분해 후	

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사



STATOR권체	권선에 BRUSH가루 및 분진 흡착
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사



ROTOR권체	분해 후
---------	------

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사	
		
ROTOR 권체	BEARING 해체	
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사	
		부하측 5/100 불량 반부하측 1.5/100 양호
		
		반부하측 1.5/100 양호
		
BRACKET	양측 HOUSING 검사 60HP	

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사	
 		 부하측 5/100 불량  반부하측 1/100 양호
BRACKET	양측 HOUSING 검사 40HP	
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사	
 		 부하측 4/100 불량  반부하측 1/100 양호
BRACKET	양측 HOUSING 검사 15HP BRIDGE 우	

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사	
 		 부하측 3/100 불량  반부하측 1/100 양호
BRACKET	양측 HOUSING 검사 15HP BRIDGE	
작업공정	권선형 MOTOR 60HP 6P 외 4대 입고검사	
 		 부하측 5/100 불량  반부하측 7/100 양호
BRACKET	양측 HOUSING 검사 15HP TROLLER	

