

# 작업공정사진철

고객명: (주)  
공사명: 단조공장 열처리로 2-1-8A

규격: AC MOTOR 75KW4P 440V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
BEARING 교환  
반부하측 HOUSING보수  
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P 입고검사




Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P 입고검사



Ass'y


외부 불순물 세척 후 분해 실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P 입고검사




STATOR 권체

권선상태 양호

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P 입고검사



BRACKET

부하측 HOUSING검사 1/100로 양호

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P 입고검사



BRACKET

반 부하측 HOUSING검사 5/100로 불량

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P OVERHAUL



STATOR 권체

세척 후 건조실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P OVERHAUL




BRACKET

반 부하측 HOUSING보수 후 검사 0/100

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P OVERHAUL



소모품

BEARING 예열교환 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P OVERHAUL




출고검사

절연저항 & △시 각 상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 75KW 4P OVERHAUL



출고검사

시운전 TEST 실시 △시 운전 CURRENT 시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75KW 4P OVERHAUL



출고검사	시운전 TEST 실시 △시 운전 CURRENT
작업공정	AC MOTOR 75KW 4P OVERHAUL



Ass'y	출고검사 후
-------	--------

