

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 가공 L120,121 HYD MOTOR


규격: DC MOTOR 420V 180KW

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
부하측 HOUSING METALLIZING 연마 (L120 1면)
BEARING교환
출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	DC MOTOR 180KW 입고검사
ARMATURE 절연저항  FIELD 절연저항 	
권선검사	L-120 절연저항 & 권선저항



ARMATURE
권선저항


FIELD
권선저항

JIN YANG		작업 공정 사진	
작업공정		DC MOTOR 180KW 입고검사	
ARMATURE 절연저항			ARMATURE 권선저항
			
FIELD 절연저항			FIELD 권선저항
			
권선검사		L-121 절연저항 & 권선저항	
작업공정		DC MOTOR 180KW 입고검사	
			
계자 권체		분해 후	

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW 입고검사



ARMATURE 권체	분해 후
작업공정	DC MOTOR 180KW 입고검사



COMMUTATOR	상태 양호
------------	-------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW 입고검사



BRUSH	약5mm정도 마모로 재 사용
작업공정	DC MOTOR 180KW 입고검사




BRACKET	L-120 부하측 HOUSING 검사 5/100로 불량
---------	--------------------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL





계자 권체	스팀세척 실시
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL



조립부품	세척 실시
------	-------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL
	
권체	세척 실시
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL
	
BRACKET	L-120 부하측 HOUSING METALLIZING 연마 후 검사 0/100

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL
	
BRACKET	보수 후 세척 실시
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL
	
소모품	교환될 BEARING 예열실시
	

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL
	
	
소모품	교환될 BEARING 교환실시
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL
ARMATURE 절연저항  FIELD 절연저항 	ARMATURE 권선저항  FIELD 권선저항 
출고검사	L-120 절연저항 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL



출고검사	L-120 시운전 TEST 실시
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL




JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL
ARMATURE 절연저항 FIELD 절연저항	ARMATURE 권선저항 FIELD 권선저항 
출고검사	L-121 절연저항 & 권선저항
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL
	출고검사
	L-121 시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL



출고검사	L-121 시운전 TEST 실시 운전 CURRENT
작업공정	DC MOTOR 180KW OVERHAUL



출고검사	출고검사
------	------