

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: SIEMENS SERVO MOTOR 2대 보수작업

규격: SIEMENS SERVO 축 MOTOR

REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
EQN ENCODER교환 2EA
반부하측 HOUSING 1면 METALLIZING 연마
BEARING교환 1대
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업




Ass'y

분해 전


작업공정

AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업



Ass'y

NAMEPLATE DATA

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업	
		
ENCODER	불량	
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업	
		
ENCODER	교환 실시	

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업




Ass'y

ENCODER교환후 시운전 TEST 실시

작업공정


AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업




MONITORING

시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업




Ass'y	분해전 검사
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업




Ass'y	NAMEPLATE DATA
-------	----------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업
	
Ass'y	분해 실시
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업
	
반 부하측	HOUSING검사 5/100으로 불량

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업
	
소모품	교환될 BEARING 예열 실시
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업
	
소모품	교환될 BEARING 예열교환 실시



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업
	
반 부하측	HOUSING METALLIZING 연마 후 검사 1/100
작업공정	AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업
	
조립 부품	ENCODER교환 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업




보수 후

시운전 TEST 실시

작업공정

AC SERVO 1FT-6105계열 보수작업



MONITORING

시운전 TEST 실시