

【서식 3】





작업결과 보고서


담당	차장

작업명 : CV-09B Motor반출정비

작업기간	2019. 10. 30~ 2019. 11. 04	감독부서	발전본부 기술지원실 연료설비부
125HP6P	1 Motor Coil재권선 2 Bearing정비작업 6313 3 Bearing정비작업 6319 4 Housing육성가공 6313 BRG축	1 1 1 1	
작업결과 확인	양호		

125HP 사진 대장

			
Ass'y	분해전	입고검사	권선검사 이상
			
입고검사	HEATER 검사 이상	입고검사	분해후 권선 소손 부



ROTOR

분해후 권선 소손 부



입고검사

부하측 HOUSING측정치 1/100로 양호




입고검사

반 부하측 HOUSING측정치 5/100로 불량




입고검사

FAN COVER 고정 BRACKET TAP불량




STATOR권체

재권선 실시



STATOR권체

재권선 실시 완료



STATOR권체

VARNISH DIPPING & DRYING 실시

조립부품

세척 실시



ROTOR

BALANCING 실시

ROTOR

교정된 UNBALANCE REPORT 참조



소모부품

BEARING & BRACKET


BEARING 예열

GREASE CHARGING 실시




출고검사 Motor 절연저항 & 각 상별 권선 저항

출고검사 HEATER 절연저항 & 병렬 권선 저항



출고검사 건조 후

출고검사 시운전 TEST 운전 MONITORING



출고검사 진동 검사 & 소음 검사

출고검사 후 COLOR PAINTING