

작업공정 REPORT

고객명:

공사명: TURNING TABLE MOTOR REWINDING

규격: DC MOTOR 55KW

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
COMMUTATOR 동심도 가공 및 UNDERCUTTING
반부하측 HOUSING 보수
BEARING 및 BRUSH교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>

KmR
ISO 9001



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 55KW 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

DC MOTOR 55KW 입고검사

ARMATURE
절연저항



ARMATURE
권선저항



FIELD
절연저항



FIELD
권선저항



권선 검사


절연저항 이상 & 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 55KW 입고검사



Ass'y

분해 실시



작업공정

DC MOTOR 55KW 입고검사



BRUSH HOLDER

분해 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 55KW 입고검사
	
BRUSH	유분과 함께 굳어져 SPRING TENSION으로 BRUSH 움직이지 않음
작업공정	DC MOTOR 55KW 입고검사
	
COMMUTATOR	마모 및 조흔 현상

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 55KW 입고검사



절연파괴
된곳 임

계자 권체

분진 유입이 무지막지 함

AIR FILTER관리를 게을리 하지 마십시오

작업공정

DC MOTOR 55KW 입고검사



BRACKET

반 부하측 HOUSING 측정치 5/100으로 불량

<http://jinyangmotor.com/>

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING



ARMATURE 권체

스팀 세척 실시

작업공정

DC MOTOR 55KW 입고검사



계자 권선

스팀 세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING



조립부품

세척 실시



작업공정



DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING



권체

스팀 세척 후 건조실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100
작업공정	DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING
	
계자 권체	절연불량으로 재 건조 실시 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING
	
COMMUTATOR	동심도 가공 흡파기 및 UNDERCUTTING 실시
작업공정	DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING
	
소모품품	교환될 BEARING & BRUSH

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING	
		
소모품	BEARING 예열삽입 실시	
작업공정	DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING	
<p>ARMATURE 절연저항</p>	 	<p>ARMATURE 권선저항</p>
<p>FIELD 절연저항</p>	 	<p>FIELD 권선저항</p>
출고 검사	절연저항 & 권선저항	

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING



출고 검사

시운전 TEST 실시

작업공정

DC MOTOR 55KW FIELD REWINDING



출고 검사

시운전 TEST 운전 CURRENT

