

# 작업공정사진철

고객명:

공사명: AIR COMPRESSOR MOTOR REWINDING

규격: AC MOTOR 200HP 2P 440V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING  
STATOR REWINDING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
BEARING 교환  
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>

**KmR**  
ISO 9001




JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P 입고검사



STATOR권체

분해 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 200HP 2P 입고검사



STATOR권체	분해 후 권선 소손부
작업공정	AC MOTOR 200HP 2P 입고검사



BRACKET	양측 HOUSING검사 측정치 2/100로 양호
---------	----------------------------

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING




STATOR권체

재 권선 실시

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



STATOR권체

재 권선 실시 완료

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



STATOR권체

예열건조 실시

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



STATOR권체

1차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING




STATOR권체

CORE VARNISH제거 후 2차 DRYING 실시

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



STATOR권체

INSULATING VARNISH DIPPING & DRYING 완료



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 200HP 2P REWINDING
	
소모 품	교환될 신규 BEARING C4
작업공정	AC MOTOR 200HP 2P REWINDING
	
소모 품	BEARING 예열 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



소모 품

BEARING 예열 삽입 및 GREASE CHARGING 실시

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



출고검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



출고검사

시운전 TEST 운전 실시 MONITORING

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



출고검사 후

COLOR PAINTING

작업공정

AC MOTOR 200HP 2P REWINDING



Ass'y

설치 시운전