

【서식 3】





작업결과 보고서

설 비 명 : 1,2호기 SWP-A 전동기 외주반출정비

담당	차장

작업기간	2020. 05. 20~ 2020. 05. 27	감독부서	제1발 전기부
150HP4P	1 재권선작업	1	
	2 베어링 정비작업 6218	2	
	3 Housing육성가공 6218	2	
작업결과 확인	양호		

사 진 대 장

			
Ass'y	분해전	입고검사	절연저항 & 각 상별 권선저항 동일
			
입고검사	제습HEATER 절연저항 & 권선저항	입고검사	분해후 권선



입고검사

부하측 HOUSING 검사 4/100로 불량



입고검사

반 부하측 HOUSING 검사 5/100로 불량



STATOR권체

재 권선 실시



STATOR권체

1차 예열 건조실시



STATOR권체

2차 절연 건조실시



STATOR권체

절연 건조 후





BRACKET

부하측 HOUSING보수 후 검사 0/100

BRACKET

반 부하측 HOUSING보수 후 검사 0/100



소모품

BEARING교환 실시

ROTOR

BEARING예열 삽입실시



출고 검사

절연저항 및 각상별 권선저항

출고 검사

제습HEATER 절연저항 & 권선저항



출고 검사

시운전 TEST 실시

출고 검사

시운전 TEST 운전 CURRENT



반부하

부하



출고 검사

진동 검사

출고 검사

소음검사



출고 검사

제습HEATER 220V일때 CURRENT



출고 검사 후

COLOR PAINTING