

【서식 3】





# 작업결과 보고서


설 비 명 : 1,2호기 SWP-A 전동기 외주반출정비

담당	차장

작업기간	2020. 05. 20~ 2020. 05. 27	감독부서	제1발 전기부
150HP4P	1 재권선작업	1	
	2 베어링 정비작업 6218	2	
	3 Housing육성가공 6218	2	
작업결과 확인	양 호(입 출고 검사 CHECK LIST 참조)		

## 사 진 대 장

			
Ass'y	반출 후 11대	입고검사 40HP	절연저항 & 각 상별 권선저항
			
입고검사 40HP	HEATER 권선저항	입고검사	11대 모두 POWER LINE 불량




입고검사 7.5HP

부하측 HOUSING 검사 4/100로 불량

입고검사 7.5HP

반 부하측 HOUSING 검사 4/100로 불량



STATOR권체

40HP 재 권선 실시

STATOR권체

40HP 절연건조 후



STATOR권체

30HP 재 권선 실시

STATOR권체

30HP 절연건조 후




STATOR권체

25HP 재 권선 실시



STATOR권체

25HP 외 절연건조 후




STATOR권체

15HP 재 권선 실시




조립부품

세척 실시



ROTOR

BEARING교환 실시 15&7.5HP



ROTOR

BEARING교환 실시 15HP&7.5HP



출고 검사 15HP

절연저항 및 각상별 권선저항



출고 검사

HEATER 절연저항 & 권선저항



출고 검사

시운전 TEST 실시



출고 검사

시운전 TEST 운전 CURRENT



출고 검사

HEATER 220V26회일때 CURRENT




뷰하

반부하

출고 검사

진동 & 소음검사



STATOR권체

7.5HP 재 권선 실시



STATOR권체

15HP, 7.5HP 3HP절연건조 실시



HOUSING 7.5HP

부하측 보수 후 검사 0/100



HOUSING 7.5HP

반 부하측 보수 후 검사 0/100



출고 검사 15HP

절연저항 및 각상별 권선저항



출고 검사

HEATER 절연저항 & 권선저항



출고 검사

시운전 TEST 실시

출고 검사

시운전 TEST 운전 CURRENT



뷰하

반부하

출고 검사

HEATER 220V20회일때 CURRENT

출고 검사

진동 & 소음검사




STATOR권체

3HP 재 권선 실시

STATOR권체

3HP절연건조 실시 후



Ass'y	출고 검사 후	출고 검사 후	COLOR PAINTING 11대