

# 작업공정사진철

고객명:

공사명: SPINDLE MOTOR REWINDING

규격: AC SERVO 37KW 1150~6000RPM

REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING  
STATOR REWINDING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
BEARING교환 조립  
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>

**KmR**  
ISO 9001



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



분해 전


권선검사 이상

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



Ass'y

분해 실시

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



STATOR권체

소손 부

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
 <p data-bbox="209 864 272 898">부하</p>	<p data-bbox="1318 461 1406 495">반부하</p> 
BRACKET	양측 HOUSING검사 측정치 0~2/100로 재 사용
작업공정	AC SERVO MOTOR REWINDING
	
STATOR권체	재 권선 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
----------	----------

작업공정	AC SERVO MOTOR REWINDING
------	--------------------------






STATOR권체	재 권선 실시 완료
----------	------------

작업공정	AC SERVO MOTOR REWINDING
------	--------------------------



STATOR권체	절연 건조 실시 후
----------	------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR REWINDING
	
ROTOR	BEARING 예열삽입 실시
작업공정	AC SERVO MOTOR REWINDING
	
조립부품	세척 실시


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR REWINDING
	
BLOWER	BEARING 교환 실시
작업공정	AC SERVO MOTOR REWINDING
	
출고검사	절연저항 및 각 상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR REWINDING




BLOWER

절연저항 및 각 상별 권선저항



작업공정

AC SERVO MOTOR REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR REWINDING
	
출고검사	각 상 LINE NUMBER 우측으로 부터 U,W,V로 입선 하십시오
작업공정	AC SERVO MOTOR REWINDING
	
출고검사	시운전 TEST 운전 SPEED

JIN YANG

### 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 세척 작업



권체

세척 전

작업공정

AC SERVO MOTOR 세척 작업



권체

세척 후

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 세척 작업



BLOWER

세척 전

작업공정

AC SERVO MOTOR 세척 작업



BLOWER

세척 후