

작업 공정 사진

고객명:

공사명: PRESS MOTOR REWINDING

규격: AC MOTOR 440V 75KW 10P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>

KmR
ISO 9001



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P 입고검사



STATOR권체

분해 후 권선 부

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P 입고검사



STATOR권체

권선 소손 부

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P 입고검사



ROTOR

분해 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75KW 10P 입고검사
	
BRACKET	양측 HOUSING검사 양호
작업공정	AC MOTOR 75KW 10P 입고검사
	
STATOR권체	분해 후 조립 부품 불순물 세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P 입고검사




STATOR권체

권체 세척후 검사 REWINDING 실시



작업공정

AC MOTOR 75KW 10P REWINDING



STATOR권체

재 권선 실시


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75KW 10P REWINDING
	
STATOR권체	재권선 후 1차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시
작업공정	AC MOTOR 75KW 10P REWINDING
	
STATOR권체	2차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P REWINDING



STATOR권체

절연 건조 후

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P REWINDING



소모품

BEARING 예열 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P REWINDING



소모품

BEARING 예열삽입 및 GREASE CHARGING

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P REWINDING



조립

조립대기

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시

작업공정

AC MOTOR 75KW 10P REWINDING



출고검사

△일때 운전 CURRENT

