

# 작업공정사진철

고객명 : (주)  
공사명 : 터빈1공장 HL(L105) SPINDLE MOTOR

규격 : DC MOTOR 250KW

REPAIR 내역 : 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING  
FIELD REWINDING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
BEARING 교환  
출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>

**KmR**  
ISO 9001



JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 250KW 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

DC MOTOR 250KW 입고검사

ARMATURE  
절연저항



FIELD  
절연저항





ARMATURE  
권선저항  
측정안됨



FIELD  
권선저항

권선검사

FIELD 절연저항 이상 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 250KW 입고검사
	
계자권체	절연파괴 추정
작업공정	DC MOTOR 250KW 입고검사
	
계자권체	분해 후 건조 실시


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 250KW 입고검사
	
권선 해체	FIELD 권선 소손부
작업공정	DC MOTOR 250KW REWINDING
	
FIELD	재 권선 실시 (15.6KGX4=62.4KG)

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 250KW REWINDING




FIELD

권선삽입 실시



작업공정






DC MOTOR 250KW REWINDING



ARMATURE

세척건조 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 250KW REWINDING
	
권체	절연건조 실시
작업공정	DC MOTOR 250KW REWINDING
	
소모품	BEARING 예열 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 250KW REWINDING
	
Ass'y	BEARING 예열삽 및 GREASE CHARGING 조립실시
작업공정	DC MOTOR 250KW REWINDING
<p>ARMATURE 절연저항</p>  <p>FIELD 절연저항</p> 	 <p>ARMATURE 권선저항</p>  <p>FIELD 권선저항</p>
출고검사	절연저항 & 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 250KW REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시

작업공정

DC MOTOR 250KW REWINDING



출고검사

시운전 TEST 운전 CURRENT



