

# 작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: CRANE HOIST INDUCTION MOTOR 정비

규격: AC MOTOR 132KW 6P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
BEARING 교환  
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P 입고검사



BRACKET

절연저항 이상 & 각 상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P 입고검사




Ass'y

분해실시 물 유입

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P 입고검사



STATOR권체

물 유입

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P 입고검사



ROTOR

분해 후

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P 입고검사



조립부품

물 유입으로 녹이 씌

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업



조립부품

세척실시

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업



STATOR권체

스팀세척 실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업



STATOR권체

세척실시 후

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업



STATOR권체

세척 후 건조 실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL 작업





STATOR권체

INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시



작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL 작업



ROTOR

녹 제거 및 VARNISH COATING

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업
	
STATOR권체	INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시 후
작업공정	AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업
	
소모품	BEARING 예열실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업



ROTOR

BEARING 예열삽입 실시

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업



출고검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업




출고검사

시운전 TEST 운전 CURRENT

작업공정

AC MOTOR 132KW 6P OVERHAUL작업



출고검사 후

COLOR PAINTING

