

[서식 3]





작업결과 보고서


설 비 명 : 공업용수 취수장 취수펌프-D 재권선 작업

담당	차장

작업기간	2022. 08. 10~ 2022. 08. 23	감독부서	
185KW4P	1 MOTOR COIL재권선 2 BEARING정비 6218 3 HOUSING육성가공	1 2 2	
작업결과 확인	양호		

사진대장

			
Ass'y	분해 전	입고검사	MOTOR 절연저항이상 & 각 상별 권선저항 동일
			
입고검사	HEATER 절연저항 & 권선저항	입고검사	분해 후



HOUSING

부하측 보수전 측정 18/100 불량




HOUSING

반부하측 보수전 측정 5/100 불량



STATOR권체

권선실시



STATOR권체

권선실시



ST

ST

STATOR권체

STATOR권체

건조실시



소모품

BEARING 교환 실시



HOUSING

부하측 보수 후 측정 0/100

HOUSING

반부하측 보수 후 측정 0/100



출고 검사

HEATER 절연저항 & 권선 저항

출고 검사

HEATER 내압검사



출고 검사

HEATER 220V일때 CURRENT

출고 검사

MOTOR 절연저항 & 각 상별 권선 저항



출고 검사

MOTOR 내압검사

출고 검사

시운전 TEST 실시



반부하

부하



출고 검사

시운전 TEST 운전 CURRENT

출고 검사

진동 검사



출고 검사

소음 검사

출고 검사 후

COLOR PAINTING

1