

입고검사 REPORT

고객명:

공사명: INDUCTION MOTOR 예방정비

규격: AC MOTOR 440V 220KW 4P 2669RPM

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BALANCING 및 UNBALANCE교정
양측 HOUSING METALLIZING 연마
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 300HP 4P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 300HP 4P 입고검사



STATOR 권체


절연저항 & 각 상별 권선저항 3대 동일

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 300HP 4P 입고검사



Ass'y

분해 실시



작업공정



AC MOTOR 300HP 4P 입고검사



Ass'y

분해 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 300HP 4P 입고검사
	
BRACKET	1번 부하측 HOUSING 측정치 5/100으로 불량
작업공정	AC MOTOR 300HP 4P 입고검사
	
BRACKET	1번 반 부하측 HOUSING 측정치 5/100으로 불량

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 300HP 4P 입고검사
	
BRACKET	2번 부하측 HOUSING 측정치 4/100으로 불량
작업공정	AC MOTOR 300HP 4P 입고검사
	
BRACKET	2번 반 부하측 HOUSING 측정치 2/100로 양호


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 300HP 4P 입고검사
	
BRACKET	3번 부하측 HOUSING 측정치 5/100으로 불량
작업공정	AC MOTOR 300HP 4P 입고검사
	
BRACKET	3번 반 부하측 HOUSING 측정치 2/100로 양호

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 300HP 4P RECONDITION



STATOR권체

세척 실시

작업공정

AC MOTOR 300HP 4P RECONDITION



STATOR권체

세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 300HP 4P RECONDITION



STATOR권체

세척 후 건조실시(권선 상태 양호)

작업공정

AC MOTOR 300HP 4P RECONDITION



ROTOR

BEARING 취외

