

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 주단가공공장 V105 MOTOR

규격: DC MOTOR 132KW 및 BLOWER 외 6대
(11KW4P & 11KW6P & 1.3KW2P 2대 & 1.1KW2P 2대)

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
COMMUTATOR 동심도 가공 및 UNDERCUTTING
반 부하측 HOUSING METALLIZING 연마
BEARING 및 BRUSH 교환
BLOWER 외 6대 보수
출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 132KW 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	DC MOTOR 132KW 입고검사
ARMATURE 절연저항  FIELD 절연저항 	ARMATURE 권선저항  FIELD 권선저항 
권선검사	절연저항 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 132KW 입고검사



계자 권체	분해 후
작업공정	DC MOTOR 132KW 입고검사



ARMATURE	분해 후
----------	------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 132KW 입고검사



COMMUTATOR	조흔 현상
작업공정	DC MOTOR 132KW 입고검사



BRACKET	반 부하측 HOUSING 검사 5/100으로 불량
---------	-----------------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
	
권체	스팀세척 실시
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
	
권체	세척 후 건조 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
	
조립부품	세척 실시
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
	
COMMUTATOR	동심도 가공 홈파기 및 UNDERCUTTING 실시


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
	
소모품	교환될 BEARING & BRUSH

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
 	
BRARING	BEARING 예열삽입 및 GREASE CHARGING 조립 실시
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
ARMATURE 절연저항 FIELD 절연저항	 
출고검사	절연저항 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
	
출고검사	시운전 TEST실시
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
	
출고검사	시운전 TEST실시 운전 CURRENT

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
	
BLOWER	분해 전
작업공정	DC MOTOR 132KW OVERHAUL
 	
BLOWER	BEARING교환 조립실시


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 6대 OVERHAUL
	
	
6대	분해전
작업공정	AC MOTOR 6대 OVERHAUL
	
	
6대	분해 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 6대 OVERHAUL
	
6대	세척 후 분해 실시
작업공정	AC MOTOR 6대 OVERHAUL
	
BRACKET	11KW 4P 부하측 HOUSING 검사 5/100

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 6대 OVERHAUL



BRACKET	11KW 4P 부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100
작업공정	AC MOTOR 6대 OVERHAUL



6대	BEARING교환 실시
----	--------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 6대 OVERHAUL
	
출고검사	11KW 4P 시운전 TEST 실시
작업공정	AC MOTOR 6대 OVERHAUL
	
출고검사	11KW 4P 시운전 TEST 운전 CURRENT

