

작업공정사진철

고객명:

공사명: AC MOTOR REWINDING

규격: AC MOTOR 150HP 8P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
양측 HOUSING METALLIZING 연마
BEARING SEAL교환
입 출고검사 시운전



<http://jinyangmotor.com/>




JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 150HP 8P 입고검사



Ass'y	분해 전
-------	------

작업공정	AC MOTOR 150HP 8P 입고검사
------	------------------------



권선검사	절연저항 이상
------	---------

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P 입고검사



Ass'y

세척 후 분해 실시

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P 입고검사



STATOR 권선


분해 후 권선 부

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P 입고검사




ROTOR

분해 후



작업공정

AC MOTOR 150HP 8P 입고검사



ROTOR

STATOR 와 마찰 진행


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 150HP 8P 입고검사
	
BRACKET	부하측 HOUSING 검사 8/100으로 불량
작업공정	AC MOTOR 150HP 8P 입고검사
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 검사 6/100으로 불량

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P REWINDING



STATOR 권체

재 권선 실시

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P REWINDING



STATOR 권체

재 권선 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P REWINDING



STATOR권체

예열건조 및 1차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P REWINDING



STATOR권체

2차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시 완료

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P REWINDING



조립부품

세척 실시



작업공정



AC MOTOR 150HP 8P REWINDING



조립부품

세척 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 150HP 8P REWINDING
	
BRACKET	부하측 HOUSING METALLIZING 연마 후 검사
작업공정	AC MOTOR 150HP 8P REWINDING
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING METALLIZING 연마 검사

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 150HP 8P REWINDING
	
소모 품	BEARING 예열 실시
작업공정	AC MOTOR 150HP 8P REWINDING
	
소모 품	BEARING 예열 삽입 GREASE CHARGING 조립실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P REWINDING




출고검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P REWINDING



출고검사


시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P REWINDING



출고검사

시운전 TEST 운전 CURRENT

작업공정

AC MOTOR 150HP 8P REWINDING



Ass'y

출고검사 후

