

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 단조160MT Manipulator Main Motor

규격: AC MOTOR 170HP 8P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
POWER LINE보수
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 170HP 8P 입고검사




Ass'y

분해 전

작업공정



AC MOTOR 170HP 8P 입고검사









권선검사

절연저항 & 각 상 LINE별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 170HP 8P 입고검사
	
Ass'y	세척 후 분해 실시
작업공정	AC MOTOR 170HP 8P 입고검사
	
POWER LINE	소손

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 170HP 8P 입고검사
	
BRACKET	양측 HOUSING검사 측정치 2/100로 양호
작업공정	AC MOTOR 170HP 8P RECONDITION
	
STATOR권체	세척 건조 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 170HP 8P RECONDITION
	
STATOR권체	POWER LINE교환 실시
작업공정	AC MOTOR 170HP 8P RECONDITION
	
ROTOR	BEARING 취외


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 170HP 8P RECONDITION
	
소모품	BEARING예열 실시
작업공정	AC MOTOR 170HP 8P RECONDITION
	
소모품	BEARING 예열교환 및 GREASE CHARGING 조립실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 170HP 8P RECONDITION



출고검사

절연저항 & △시 각 상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 170HP 8P RECONDITION



출고검사

시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 170HP 8P RECONDITION



출고검사

시운전 TEST 운전 CURRENT

작업공정

AC MOTOR 170HP 8P RECONDITION



Ass'y

출고검사 후

