

# 작업공정사진철

고객명: (주)  
공사명: 제강공장 전기로 냉각탑 1호기 펌프

규격: AC MOTOR 66KW 6P 440V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
BEARING 교환  
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



권선검사

절연저항 & 각 상 LINE별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



Ass'y

세척 후 분해 실시

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



STATOR권체

분해 후

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



STATOR권체

세척 후 절연건조 실시

작업공정


AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



조립부품

세척 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



소모 품	교환될 신규 BEARING 예열 실시
작업공정	AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



소모 품	BEARING 예열교환 실시
------	-----------------

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION




출고검사

절연저항 & △시 각 상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



출고검사

시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



출고검사

시운전 TEST 운전 CURRENT

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



Ass'y

출고검사 후

