

작업공정사진철

고객명:

공사명: BUILTIN SPINDLE REWINDING

규격: MOTOR 22KW

REPAIR 내역: STATOR REWINDING

INSULATING VARNISH DIPPING DRYING

입출고검사



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

SPINDLE MOTOR 입고검사




Ass'y

입고

작업공정

SPINDLE MOTOR 입고검사



STATOR 권선


절연저항 불량

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

SPINDLE MOTOR 입고검사




STATOR 권선

권선 소손 부

작업공정

SPINDLE MOTOR REWINDING



STATOR 권선

재 권선 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

SPINDLE MOTOR REWINDING



STATOR 권선

재 권선 실시 결선작업

작업공정

SPINDLE MOTOR REWINDING



STATOR 권체

절연건조 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

SPINDLE MOTOR REWINDING



STATOR 권체

권체 FRAME 세척 실시

작업공정

SPINDLE MOTOR REWINDING



STATOR 권체

보수 후 절연검사

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

SPINDLE MOTOR REWINDING



STATOR 권체

HIGH SPEED 권선검사

작업공정

SPINDLE MOTOR REWINDING




STATOR 권체


LOW SPEED 권선검사

JIN YANG	작업 공정 사진
----------	----------

작업공정	SPINDLE MOTOR REWINDING
------	-------------------------




HIGH SPEED



LOW SPEED

STATOR권체	결선검사
----------	------

작업공정	SPINDLE MOTOR REWINDING
------	-------------------------



STATOR권체	보수 후 FRAME 조립 실시
----------	------------------

