

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 단조가열로/열처리로용 BLOWER MOTOR수리

규격: AC MOTOR 100HP 4P 및 15HP 4P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
100HP 부하측 HOUSING보수
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>




JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 100HP 4P 입고검사




Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 100HP 4P 입고검사



STATOR권체

분해 후 권선 소손부

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 100HP 4P 입고검사




STATOR권체

절연파괴 소손

작업공정

AC MOTOR 100HP 4P 입고검사



BRACKET


부하측 HOUSING 측정치 5/100로 불량

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 100HP 4P 입고검사



ROTOR

부하측 BEARING 부



작업공정

AC MOTOR 100HP 4P REWINDING



STATOR권체

재 권선 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P REWINDING
	
STATOR권체	절연건조 실시 후
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P REWINDING
	
BRACKET	부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 100HP 4P REWINDING



소모 품

BEARING교환 조립실시

작업공정

AC MOTOR 100HP 4P REWINDING



출고검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 100HP 4P REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시 운전 CURRENT

작업공정

AC MOTOR 100HP 4P REWINDING



출고검사 후


COLOR PAINTING

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 15HP 4P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 15HP 4P 입고검사



STATOR권체


결상으로 소손 추정됨

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 15HP 4P REWINDING



STATOR권체

재 권선 절연건조 실시

작업공정

AC MOTOR 15HP 4P REWINDING



출고검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 15HP 4P REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시

작업공정

AC MOTOR 15HP 4P REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시 운전 CURRENT