

작업공정사진철

고객명:

공사명: AIR COMPRESSOR MOTOR REWINDING

규격: AC MOTOR 380V 160KW 2P


REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
반 부하측 HOUSING 보수
BEARING C4 교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P 입고검사
	
Ass'y	분해 후
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P 입고검사
	
STATOR 권선	소손 부

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
STATOR 권선	재 권선 실시
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
STATOR 권채	재 권선 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
STATOR 권채	재 권선 BANDING실시
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
STATOR권채	INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 3/100
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
소모품	냉각 FAN 교환

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
	
소모 품	교환될 신규 BEARING
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
	
소모 품	BEARING 예열 삽입 및 GREASE CHARGING 조립실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
출고검사	절연저항 & △시 각 상별 권선저항
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING
	
출고검사	시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING	
		
출고검사	시운전 TEST △시 운전 CURRENT	
작업공정	AC MOTOR 160KW 2P REWINDING	

