

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 단조가열로 2-1-8D 급배기팬 모터


규격: AC MOTOR 100HP 4P 400V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
POWER LINE교환
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST





<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P 입고검사
	
분해전	외부 불순물 세척 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P 입고검사
	
POWER LINE	이천 MOTOR 장기간 사용 및 피로누적으로 POWER CABLE이상
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P 입고검사
	
STATOR권체	분해 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
POWER LINE	POWER CABLE교환 후
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
STATOR권선	권선세척 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL




STATOR권체	건조 실시
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL




STATOR권체	절연건조 실시 후
----------	-----------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
소모 품	교환될 신규 BEARING
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
소모 품	부하측 BEARING 예열 삽입

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
소모 품	GREASE CHARGING 조립실시
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 이천	절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 이천	시운전 TEST 실시
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 이천	시운전 TEST 운전 CURRENT

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 효성	절연저항 & 각 상별 권선저항
작업공정	AC MOTOR 100HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 효성	시운전 TEST 실시 운전 CURRENT

