

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 단조170MN PRESS COOLING TOWER PUMP

규격: AC MOTOR 75HP 4P 440V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
반부하측 HOUSING보수
BEARING 교환
냉각FAN 교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>




JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P 입고검사
	
권선검사	절연저항 & 각상 LINE별 권선저항
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P 입고검사
 	
권선검사	절연저항 & 각상 LINE별 권선저항 동일

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P 입고검사
	
STATOR권선	권선상태 양호
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P 입고검사
	
BRACKET	부하측 HOUSING 검사 1/100로 양호

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P 입고검사
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 검사 5/100로 불량
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P OVERHAUL
	
STATOR권선	권선세척 후 건조실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P OVERHAUL
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/1000
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P OVERHAUL
	
조립부품	세척 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P OVERHAUL
	
소모 품	BEARING 예열교환 실시
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P OVERHAUL
	
소모 품	냉각 FAN 교환실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P OVERHAUL
	
출고검사	절연저항 & △시 각 상별 권선저항
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P OVERHAUL
	
출고검사	시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P OVERHAUL
	
출고검사	시운전 TEST △시 운전 CURRENT
작업공정	AC MOTOR 75HP 4P OVERHAUL
	
Ass'y	출고검사 후

