

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 단조공장 CRANE주행 MOTOR


규격: 권선형 440V 45KW 4P 60%ED


REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
1차, 2차 RECONDITION
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
반 부하측 HOUSING 보수
동카본 및 BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P 입고검사
	
1차 권선	반 부하측


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P 입고검사
	
1차 권선	부하측
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P 입고검사
	
ROTOR권체	분해 후



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P 입고검사
	
SLIP RING	조흔현상
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P 입고검사
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 검사 5/100로 불량

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
1,2차 권체	AIR청소 실시 및 스팀세척 실시
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
권체	세척 후 건조 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
	
조립부품	세척 실시
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/1000

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
SLIP RING	동심도 가공 실시
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
소모 품	BEARING 예열교환 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
	
BRUSH	교환 실시
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
	
출고검사	1차 절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
출고검사	2차 절연저항 & 각 상별 권선저항
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
출고검사	시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
출고검사	시운전 TEST 실시 운전 CURRENT
작업공정	권선형 MOTOR 45KW 4P RECONDITION
	
출고검사	452V일때 2차 출력전압