

작업공정사진철

고 객 명: (주)
공 사 명: 단조 2-1-7B 가열로 MOTOR

규 격: AC MOTOR 120HP/75HP 4P 440V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST






<http://jinyangmotor.com/>






JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 입고검사
120HP  75HP 	120HP  75HP 
권선검사	절연저항 & 각 상별 권선저항



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 입고검사
	
Ass'y	분해전 외부 불순물 세척 실시 후 분해 실시
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 입고검사
 120HP	 90HP
STATOR권체	권선상태 양호


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 입고검사
	
STATOR권선	GREASE유분은 약간있어나 권선상태 양호
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 입고검사
	
ROTOR	분해 후


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 입고검사
	
BRACKET	양측 HOUSING 검사 2대보두 1/100이하로 양호
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
 120HP  75HP	
STATOR권선	권선세척 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
	
STATOR권체	건조 실시
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
 	
소모 품	취의 및 교환될 신규 BEARING 예열 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
	
소모 품	BEARING 예열교환 실시
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
	
Ass'y	조립실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 150HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 120HP	절연저항 & 각 상별 권선저항
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 120HP	시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 120HP	시운전 TEST 운전 CURRENT
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 75HP	절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 75HP	시운전 TEST 실시
작업공정	AC MOTOR 120/75HP 4P OVERHAUL
	
출고검사 75HP	시운전 TEST 운전 CURRENT

