

작업공정사진철

고객명: 주)
공사명: PRESS MOTOR REWINDING

규격: AC MOTOR 120HP 10P


REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
ROTOR BAR 파손부 WELDING
BALANCING 및 UNBALANCE교정
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST






<http://jinyangmotor.com/>




JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P 입고검사
	
STATOR 권체	분해 후
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P 입고검사
	
권선 부	소손


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P 입고검사
	
ROTOR	분해 후
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P 입고검사
	
ROTOR	ROTOR BAR WELDING부 파손


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING
	
조립부품	세척 실시
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING
	
STATOR 권체	재 권선 실시

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING	
		
STATOR 권체	재 권선 실시	
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING	
		
STATOR 권체	결선작업 실시	

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING	
 		
STATOR권체	INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시 후	
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING	
		
ROTOR	BAR 파손부 WELDING 보수 후	

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING
	
ROTOR	BALANCING 실시
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING
	
ROTOR	교정된 UNBALANCE

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING
	
소모 품	BEARING 예열 교환 실시
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING
	
출고검사	절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING
	
출고검사	시운전 TEST 실시
작업공정	AC MOTOR 120HP 10P REWINDING
	
출고검사	시운전 TEST 운전 CURRENT

