

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 터빈공장 HL(L101)정도교정작업 예방정비

규격: DC MOTOR 225KW

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
COMMUTATOR 동심도 가공 및 UNDERCUTTING
BEARING 및 BRUSH 교환
출고검사 시운전 TEST




<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 225KW 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	DC MOTOR 225KW 입고검사
ARMATURE 절연저항  FIELD 절연저항 	ARMATURE 권선저항  FIELD 권선저항 
권선검사	절연저항 이상 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 225KW 입고검사



계자 권체	분해 후
작업공정	DC MOTOR 225KW 입고검사




ARMATURE 권체	분해 후
-------------	------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 225KW 입고검사
	
COMMUTATOR	조흔현상
작업공정	DC MOTOR 225KW 입고검사
	
분해 후	분진 고작

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 225KW 입고검사
	
HOUSING검사	양측 양호
작업공정	DC MOTOR 225KW OVERHAUL
	
권체	스팀세척 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 225KW OVERHAUL
	
조립부품	세척 실시 후 BLOWER AIR FILTER 사급 교환
작업공정	DC MOTOR 225KW OVERHAUL
	
권체	세척 후 건조실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 225KW OVERHAUL
	
COMMUTATOR	동심도 가공 홈파기 및 UNDERCUTTING 실시
작업공정	DC MOTOR 225KW OVERHAUL
 	
소모품	교환될 BEARING & BRUSH

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 225KW OVERHAUL
소모 부품	BEARING 예열교환 및 GREASE CHARGING 조립 실시
작업공정	DC MOTOR 225KW OVERHAUL
ARMATURE 절연저항 FIELD 절연저항	ARMATURE 권선저항 FIELD 권선저항
출고검사	절연저항 & 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 225KW OVERHAUL



출고검사

시운전 TEST실시

작업공정

DC MOTOR 225KW OVERHAUL



출고검사

시운전 TEST실시 운전 CURRENT

