

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 대형선반(#2) 침수 MOTOR


규격: DC MOTOR 75KW

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BEARING 및 BRUSH 교환
출고검사 시운전 TEST




<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 75KW 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	DC MOTOR 75KW 입고검사
ARMATURE 절연저항  FIELD 절연저항 	ARMATURE 권선저항  FIELD 권선저항 
권선검사	절연저항 이상 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 75KW 입고검사



BRUSH HOLDER	유분및 물 유입 있음
작업공정	DC MOTOR 75KW 입고검사




계자 권체	세척 실시
-------	-------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
	
계자 권체	권선부까지 침수된 것으로 짐작 됨
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
	
ARMATURE	세척 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
	
권제	세척 후 건조 실시
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
 	
소모부품	교환될 신규 BEARING 및 BRUSH(10X32X50)X16EA

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
	
BRARING	GREASE CHARGING 및 BEARING삽입 실시
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
	
BRARING	BEARING 예열삽입 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
	
T/Q	TACHO GENERATOR 불량으로 교환
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
ARMATURE 절연저항  FIELD 절연저항 	ARMATURE 권선저항  FIELD 권선저항 
출고검사	절연저항 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
	
출고검사	TACHO GENERATOR 절연저항 & 권선저항
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL
	
출고검사	시운전 TEST실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL



출고검사	시운전 TEST 실시 운전 CURRENT
작업공정	DC MOTOR 75KW OVERHAUL



출고검사	557RPM일때 T/Q 출력 전압
------	--------------------

