

작업공정사진철

고객명: (주)
공사명: 단조160MT MAIN MOTOR

규격: AC MOTOR 127KW 8P

REPAIR 내역: AN 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR 재권선
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
부하측 HOUSING METALLIZING 연마
POWER BOX 보수
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P 입고검사



POWER LINE

소손

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P 입고검사



STATOR 권체

권선검사 절연불량



작업공정

AC MOTOR 127KW 8P 입고검사



BRACKET

부하측 HOUSING 측정치 5/100로 불량

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 127KW 8P REWINDING
	
STATOR권체	재 권선 실시
작업공정	AC MOTOR 127KW 8P REWINDING
	
STATOR권체	결선 및 BANDING실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING



STATOR권체

절연건조 실시

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING



보립부품


세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING




BRACKET

부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING



ROTOR

BEARING 예열 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING




ROTOR

BEARING 예열교환 및 GREASE CHARGING실시

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING



POWER LINE

보수 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING



출고검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING



출고검사


시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING



출고검사

시운전 TEST △시 운전 CURRENT

작업공정

AC MOTOR 127KW 8P REWINDING



출고검사 후

COLOR PAINTING

