

작업공정사진철

고객명: (주)
공사명: DC MOTOR OVERHAUL

규격: DC MOTOR 55KW 600/1900RPM

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BEARING 및 BRUSH 교환
BLOWER 및 FAN MOTOR 보수
출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 55KW 입고검사



Ass'y

분해 전


작업공정

DC MOTOR 55KW 입고검사

ARMATURE
절연저항



보극
절연저항



FIELD
절연저항



FIELD
권선저항



권선검사

절연저항 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 55KW 입고검사




메탈부	METAL BEARING부 OIL이 소진되어 없어 점검 관리가 요구됨
작업공정	DC MOTOR 55KW 입고검사



권체	분해 후 권선상태 양호
----	--------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 55KW 입고검사



COMMUTATOR	조흔 현상
작업공정	DC MOTOR 55KW OVERHAUL



권체	스팀세척 실시
----	---------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 55KW OVERHAUL




조립 부품	세척 실시
작업공정	DC MOTOR 55KW OVERHAUL



권체	세척 후 건조 실시
----	------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 55KW OVERHAUL



권체	절연처리 후
작업공정	DC MOTOR 55KW OVERHAUL

<p>ARMATURE 절연저항</p>			<p>ARMATURE 권선저항</p>
<p>FIELD 절연저항</p>			<p>FIELD 권선저항</p>


출고검사	절연저항 & 권선저항
------	-------------

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 55KW OVERHAUL



출고검사

TACHO GENERATOR 절연저항 & 권선저항

작업공정

DC MOTOR 55KW OVERHAUL



출고검사

시운전 TEST실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 55KW OVERHAUL



출고검사

시운전 실시 운전 CURRENT


작업공정

DC MOTOR 55KW OVERHAUL



출고검사

출고검사 시운전 MONITORING & T/Q 출력 전압

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	DC MOTOR 55KW OVERHAUL	
		
출고검사 후	COLOR PAINTING	
작업공정	DC MOTOR 55KW OVERHAUL	
Empty space for additional work process details		

