

작업공정사진철

고객명:

공사명: 4POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL

규격: AC 220V 18.5KW/12P, 22KW/8P, 26KW/6P, 30KW/4P

REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BEARING교환 조립
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>




JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

POLE CHANGE MOTOR 입고검사



STATOR 권체

분해 후 부하측

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR 입고검사



STATOR 권체

분해 후 반 부하측

작업공정

POLE CHANGE MOTOR 입고검사



ROTOR

분해후

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR 입고검사



BRACKET

부하측 HOUSING 측정치 3/100으로 재 사용

작업공정

POLE CHANGE MOTOR 입고검사



BRACKET

반 부하측 HOUSING 측정치 3/100로 재 사용

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



STATOR 권체

스팀세척 실시

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



ROTOR

스팀세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



조립부품

스팀세척 실시

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



권체

스팀세척 후 건조실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



STATOR 권체

URETHANE MODIFIED ACRYLIC COATING 실시

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



소모품


교환될 BEARING 예열실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL




조립부품

BEARING 예열교환 및 GREASE CHARGING

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



Ass'y


조립 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



출고검사

12P일때 절연저항 & 각상별 권선저항

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



출고검사


6P일때 각상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



출고검사

8P일때 절연저항 & 각상별 권선저항

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



출고검사


4P일때 각상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



출고검사


시운전 TEST 실시

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



12P



6P

출고검사

12P/6P 시운전 TEST 실시 운전 CURRENT

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



4P




8P

출고검사

8P/4P 시운전 TEST 실시 운전 CURRENT

작업공정

POLE CHANGE MOTOR OVERHAUL



출고검사 후

COLOR PAINTING 및 GREASE CHARGING구 교환

양측 GREASE CHARGING을 1500시간 주기마다 약40g씩 꼭 하십시오

<http://jinyangmotor.com/>