

작업공정사진철

고객명: (주)
공사명: 단조공장 E동 집진기 MOTOR

규격: AC MOTOR 150HP 6P 440V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P 입고검사



권선검사

절연저항 및 Δ 시 각 상별 권선저항 양호

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P 입고검사



Ass'y

분해 실시





작업공정

AC MOTOR 150HP 6P 입고검사



BEARING부

GREASE가 말라 BEARING BALL GAUGE 마모로 섯가루가 되어 흘러내림

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 150HP 6P 입고검사
	
BRACKET	부하HOUSING검사 2/100로 양호
작업공정	AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL
	
BRACKET	반 부하HOUSING 2.5/100로 양호

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P 입고검사



STATOR 권체

권선상태 양호

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL



STATOR 권체

세척실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL



STATOR 권체

세척 후 건조실시

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL



조립부품


세척실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL



소모품

교환될 BEARING 예열실시

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL



ROTOR

BEARING 예열교환 및 GREASE CHARGING 조립실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL




출고검사

절연저항 & △시 각 상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL



출고검사

시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL



출고검사

시운전 TEST 실시 △시 운전 CURRENT

작업공정

AC MOTOR 150HP 6P OVERHAUL



출고검사 후

COLOR PAINTING

