

# 작업공정사진철

고객명:

공사명: BULTIN SPINDLE MOTOR REWINDING

규격: AC MOTOR 22/25KW 8000RPM

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING  
STATOR REWINDING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
입 출고검사



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW 입고검사



Ass'y

입고

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW 입고검사



권선검사

U1, V1, W1

JIN YANG	작업 공정 사진
----------	----------

작업공정	FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW 입고검사
------	----------------------------------



권선검사	U2, V2, W2
------	------------

작업공정	FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW 입고검사
------	----------------------------------



TEMP	과열 SIGNAL SENSOR
------	------------------

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW 입고검사



STATOR 권체

소손부

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW 입고검사



STATOR 권체

결선검사 및 DRAWING도 작성

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



STATOR 권체

재 권선 실시

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



STATOR 권체


재 권선 실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



STATOR권체

1차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



STATOR권체

2차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



STATOR권체

INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시 후

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



출고검사

U1, V1, W1 절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



출고검사

U2, V2, W2 각 상별 권선저항

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



출고검사

결선 및 회전검사

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



출고검사

U1, V1, W1 결선검사 CURRENT

작업공정

FANUC SPINDLE MOTOR 22/25KW REWINDING



출고검사

U2, V2, W2 결선검사 CURRENT

