

작업공정사진철

고객명:

공사명: VS MOTOR RECONDITION

규격: AC MOTOR 50KW 4P

REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BEARING교환 조립
출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

VS MOTOR 50HP 입고검사



Ass'y

분해 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP 입고검사



Ass'y

유분과 분진 고착

작업공정

VS MOTOR 50HP 입고검사



VS 측

여자기 장자석 분리

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP 입고검사



MOTOR

권체 세척 후 분해 실시

작업공정

VS MOTOR 50HP 입고검사



STATOR 권체

분해 후 GREASE 및 불순물 권선에 고착

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP 입고검사




BRACKET

반 부하측 HOUSING 검사 5/100로 불량

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



STATOR 권체


불순물 세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



여자 권체 권체

스팀세척 실시

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



STATOR 권체

세척 후 건조 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



BRACKET

반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 1/100 세척 실시

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



조립부품

세척 실시 후

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



소모품

BEARING 예열 실시

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



ROTOR

BEARING 예열교환 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



VS 측

GREASE CHARGING 및 여자기 장자석 조립

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



VS 측

장자석 DRUM조립실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



Ass'y

불량부품교환 조립실시



작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



출고검사

절연저항 & 각상별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	VS MOTOR 50HP OVERHAUL
<p>여자COIL 절연저항</p> <p>TACHO 절연저항</p>	 <p>여자COIL 권선저항</p> <p>TACHO 권선저항</p>
출고검사	여자COIL & TACHO 절연저항 & 권선저항
작업공정	VS MOTOR 50HP OVERHAUL
	<p>출고검사</p> <p>시운전 TEST 실시</p>

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



출고검사

약 DC82V일때 여자COIL CURRENT

작업공정

VS MOTOR 50HP OVERHAUL



출고검사

TACHO GENERATOR 출력 전압