

# 작업공정사진철

고객명:

공사명: AC SERVO MOTOR REWINDING

규격: 55Nm 1200RPM 1FT1506 SERIES

REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
별치형 ENCODER교환  
BEARING교환 조립  
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING




Ass'y

분해 전

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING



STATOR 권체


소손

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING



STATOR 권체

재 권선 실시

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING



STATOR 권체


절연건조 실시 후

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING



Ass'y

조립실시

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING



ENCODER

별치형 ENCODER교환

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING




ENCODER

별치형 ENCODER교환

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING



출고검사 후

COLOR PAINTING

작업공정

AC SERVO MOTOR 소손 REWINDING