

# 작업공정사진철

고객명:

공사명: CYCLO MOTOR 15HP→20HP로 변경작업

규격: CYCLO SLOWDOWN MOTOR 20HP 4P 380V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
반 부하측 HOUSING 보수  
MOTOR & CYCLO BEARING 교환  
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

CYCLO MOTOR 15HP 4P 입고검사



Ass'y

분해 전 세척작업 실시

작업공정

CYCLO MOTOR 15HP 4P 입고검사



Ass'y

OIL 취외

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

CYCLO MOTOR 15HP 4P 입고검사




Ass'y

외부 세척 후 분해실시

작업공정

CYCLO MOTOR 15HP 4P 입고검사



분해실시

BEARING 파손

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

CYCLO MOTOR 15HP 4P 입고검사



BRACKET

HOUSING 마모

작업공정

CYCLO MOTOR 15HP 4P 입고검사



BEARING  
6309

BEARING  
6311

ROTOR


부하측 기존 SHAFT 와 동일작업 필요

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업




ROTOR

SHAFT 연장 후 현품가공



작업공정

AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업



ROTOR

BEARING 예열교환 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업
	
편심 BEARING	예열교환 실시
작업공정	AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업
	
CYCLO	조립실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업



CYCLE

조립실시 후

작업공정

AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업



Ass'y


소모부품 교환 조립실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업



출고검사

시운전 TEST 실시

작업공정

AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업



출고검사

시운전 TEST실시 운전 CURRENT

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업



출고검사

출고검사 후

작업공정

AC MOTOR 20HP 4P로 교환작업



출고검사

OIL CHARGING

