

작업 공정 사진 첼

고 객 명: (주)
공 사 명: BULTIN SPINDLE REWINDING

규 격:

REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING
STATOR 권체 REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
입 출고검사



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 입고검사



Ass'y	입고
작업공정	AC MOTOR 입고검사



권선검사	U.V.W LINE 절연저항 & 각 상별 권선저항
------	-----------------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 입고검사
	
권선검사	U2.V2.W2 LINE 절연저항 & 각 상별 권선저항
작업공정	AC MOTOR 입고검사
	
THERMISTORS	저항검사

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 입고검사



STATOR 권체	권체 분리 후
작업공정	AC MOTOR 입고검사



권체 소손부	BEARING과손등 SCRAP에 의한 SHORT 현상으로 보임
--------	------------------------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 입고검사




권체	DRAWING도 확인 및 작성
작업공정	AC MOTOR REWINDING




STATOR 권체	권선 해체
-----------	-------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR REWINDING




STATOR 권체	재 권선 실시
작업공정	AC MOTOR REWINDING



STATOR 권체	결선 및 BANDING 실시
-----------	-----------------


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR REWINDING





STATOR 권체	1,2차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시
작업공정	AC MOTOR REWINDING



조립부품	세척 실시
------	-------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR REWINDING
	
권체	절연건조 후
작업공정	AC MOTOR REWINDING
	
출고검사	U.V.W LINE 절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR REWINDING
	
출고검사	U2.V2.W2 LINE 절연저항 & 각 상별 권선저항
작업공정	AC MOTOR REWINDING
	
출고검사	THERMISTORS 절연저항 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	AC MOTOR REWINDING	
 상 하부 OIL RING교환 		
출고검사	권체 조립실시	
작업공정	AC MOTOR REWINDING	
		
출고검사	Ass'y 조립 후	