

작업공정사진철

고 객 명: 주)

공 사 명: 단조공장 PRESS PILLING

규 격: AC MOTOR 104KW 4P 440V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
양측 HOUSING METALLIZING 연마
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P 입고검사



Ass'y	분해 전
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P 입고검사




권선검사	절연저항 및 각 상별 권선저항호
------	-------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P 입고검사




Ass'y	외부 기름띠 세척 후 분해 실시
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P 입고검사



STATOR 권체	분해 후
-----------	------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P 입고검사




STATOR 권선	권선 소손 부
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P 입고검사




BRACKET	부하측 HOUSING 측정치 9/100로 불량
---------	---------------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P 입고검사
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 측정치 5/100으로 불량
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P REWINDING
	
STATOR 권체	재권선 실시 및 BANDING실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P REWINDING
	
STATOR 권체	절연건조 실시 후
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P REWINDING
	
BRACKET	부하측 HOUSING METALLIZING 연마 후 검사 0/100

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P REWINDING
	
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING METALLIZING 연마 후 검사 0/100
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P REWINDING
	
	
ROTOR	BEARING 예열교환 실조립시


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P REWINDING



출고검사	절연저항 & 각 상별 권선저항
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P REWINDING



출고검사	시운전 TEST 실시
------	-------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P REWINDING
	
출고검사	시운전 TEST 실시 운전 CURRENT
작업공정	AC MOTOR 104KW 4P REWINDING
	
출고검사 후	COLOR PAINTING

